



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
1						0.000
2						0.000
3	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
4						0.000
5	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
6						0.000
7	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
8						0.001
9	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
10						0.003
11						0.001
12	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
13						0.000
14	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
15						0.000
16						0.000
17						0.000
18						0.003
19						0.000
20	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
21						0.000
22						0.001
23	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
24						0.000
25	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.018
26	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.051
27	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
28						0.000
29						0.000
30						0.000
31	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
32						0.000
33	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
34						0.000
35						0.000
36						0.000
37	< 0.07	0.099	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
38						0.001
39	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
40						0.000
41						0.000
42						0.000
43						0.000
44						0.000
45	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
46	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
47						0.000
48	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
49						0.002
50	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
51						0.000
52	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
53						0.000
54						0.000
55						0.000
57						0.000
58						0.000
59						0.000
60						0.002
61						0.000
62	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
63						0.000
64	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
65						0.000
66	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
67						0.003
68						0.000
69						0.000
70	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
71						0.000
72						0.001
73						0.007
74						0.000
75						0.000
76	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
80						0.000
81						0.003
82						0.000
83						0.000
100	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
101	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
102	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
103	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
104	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.09	0.013
105	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.108	0.022
106	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
107	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
108	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
109	< 0.07	0.12	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
110	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
111	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.013
112	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
113	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
114	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.034
115	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
116	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
117	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
118	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
119	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
120	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
121	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.110
122	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
123	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
124	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
125	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.16	0.008
126	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.175	0.009
127	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
128	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.115	0.003
129	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
130	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
131	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
132	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
133	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
134	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
135	< 0.07	0.109	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.035
136	3.846	5.092	1.502	3.123	1.39	0.000
137	< 0.07	0.227	< 0.07	< 0.07	< 0.07	1.900
138	< 0.07	0.14	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.027
139	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.015
140	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
141	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.022
142	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
143	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
144	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
145	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
146	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
147	< 0.07	0.131	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
148	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
149	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.017
150	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
151	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
152	< 0.07	0.19	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
153	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
154	< 0.07	0.12	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
155	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
156	< 0.07	0.085	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.041
157	< 0.07	0.16	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.023
158	< 0.07	0.12	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.014
159	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
160	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
161	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
162	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
163	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
164	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.015
165	< 0.07	0.088	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
166	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
167	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.010
168 DUP	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
169	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
170	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.110
171	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
172	< 0.07	0.16	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.420
173	< 0.07	0.15	< 0.07	< 0.07	0.07	2.400
174	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	2.100
175	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	2.300
176	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
177	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.010
178	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.018
179	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.017
180	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.045
181	< 0.07	0.11	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.012
182	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
183	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.012
184	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
185	< 0.07	0.126	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
186	< 0.07	0.168	< 0.07	< 0.07	< 0.07	1.400
187	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
188	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.057
189	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
190	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
191	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
192	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
193	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.044
194	< 0.07	0.15	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.033
195	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
196	< 0.07	0.101	< 0.07	< 0.07	< 0.07	5.100
197	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
198	< 0.07	0.14	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.041
199	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
200	< 0.07	0.123	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.094



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
201	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
202	< 0.07	0.096	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.060
203	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
204	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
205	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
206	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
207	< 0.07	0.18	< 0.07	< 0.07	0.09	41.000
208	< 0.07	0.11	< 0.07	< 0.07	< 0.07	1.200
209	< 0.07	0.11	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.510
210	< 0.07	0.29	< 0.07	0.12	< 0.07	0.024
211	< 0.07	0.214	< 0.07	< 0.07	0.076	6.900
212	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
213	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.041
214	< 0.07	0.545	< 0.07	0.15	< 0.07	0.009
215	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
216	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
217	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
218	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
219	< 0.07	0.33	< 0.07	0.08	0.07	0.108
220	< 0.07	0.27	< 0.07	0.09	0.07	0.001
221	< 0.07	0.23	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.110
222	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
223	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
224	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	
226	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
227	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
228	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
229	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.017
230	< 0.07	0.2	< 0.07	0.08	< 0.07	0.004
231	< 0.07	0.11	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.117
232	< 0.07	0.23	< 0.07	< 0.07	0.07	0.005
233	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
234	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
235	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
236	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
237	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
238	< 0.07	0.133	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
239	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
240	< 0.07	0.108	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
241	< 0.07	0.23	< 0.07	0.08	< 0.07	0.003
242	< 0.07	0.38	< 0.07	0.1	< 0.07	0.077
243	< 0.07	0.35	< 0.07	0.09	0.27	0.011
244	< 0.07	0.19	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.740
245	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.049
246	< 0.07	0.12	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
247	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
248	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
250	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.13	0.08	0.014
251	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
252	< 0.07	0.22	< 0.07	< 0.07	0.1	2.100
253	< 0.07	0.4	< 0.07	0.15	0.22	0.40
254	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
255	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
256	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.013
257	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
258	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
259	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
260	< 0.07	0.16	< 0.07	0.11	< 0.07	0.004
261	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.150
262	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
263	< 0.07	0.099	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.016
264	< 0.07	0.25	< 0.07	0.14	< 0.07	0.000
265	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
266	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	0.23	0.029
267	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
268	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
269	< 0.07	0.073	< 0.07	< 0.07	0.09	0.019
270	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
271	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
272	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.036
273	< 0.07	0.11	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
274	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.2	0.019
275	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.018
276	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.017
277	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
278	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
279	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
280	< 0.07	0.11	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
281	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
282	< 0.07	0.1	< 0.07	0.08	0.12	0.005
283	< 0.07	0.41	< 0.07	0.19	< 0.07	0.021
284	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
285	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
286	< 0.07	0.15	< 0.07	0.15	< 0.07	0.006
287	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	0.12	0.006
288	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	0.11	0.005
289	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
290	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.021
291	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.020
292	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
293	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
294	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
311	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
312	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
313	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
314	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.09	0.002
315	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
316	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
317	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
318	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
319	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.016
320	< 0.07	0.11	< 0.07	< 0.07	0.26	0.004
321	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
322	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.11	0.006
323	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
324	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
325	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
326	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
327	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
328	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
329	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.013
330	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
331	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
332	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
333	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
334	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
335	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
336	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
337	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
338	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
339	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
340	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.13	0.001
341	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
342	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
343	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
344	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
345	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
346	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
347	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
348	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
349	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
350	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
351	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
352	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
354	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
355	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
356	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
357	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
358	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.036
359	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.013
360	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.560
361	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
362	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
363	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
364	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
365	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
366	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
367	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
368	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
369	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
370	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
371	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
372	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
373	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
376	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
377	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
378	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
379	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
380	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
381	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
382	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.010
383	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
384	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.09	0.007
385	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.12	0.002
386	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
387	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
388	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
389	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
390	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.11	
391	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
392	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
393	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
394	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
395	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.07	0.003
396	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
401	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
402	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
403	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
404	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
405	< 0.07	0.096	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
406	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
407	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
408	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.07	0.004
411	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
412	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
413	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
414	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
428	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
429	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
430	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
431	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	
433	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
434	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
435	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
436	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
449	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.08	0.000
450	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
451	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
452	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
456	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
457	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
458	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
459	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
460	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
465	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
466	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
467	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
468	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
469	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
470	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
471	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
472	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
473	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
474	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
477	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
478	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
479	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
480	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
481	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
482	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
483	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
484	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
485	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
486	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	
487	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
488	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
489	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
490	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
491	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
492	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
493	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
494	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
495	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
496	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
497	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
498	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
499	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
500	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
501	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
502	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
503	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
504	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
505	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
506	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
507	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
508	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
509	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
510	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
511	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
512	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
513	0.12	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
514	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
515	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
516	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
517	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
518	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
519	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
520	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
521	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
522	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
523	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
524	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
525	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
526	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
527	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
528	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
529	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
530	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
531	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
532	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
533	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
534	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
535	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.015
536	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
537	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
538	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
539	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
540	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
541	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
542	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
543	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
544	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
545	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
546	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
547	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
548	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
549	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
550	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
555	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
556	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
557	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
559	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
560	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
561	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
562	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
563	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.105	0.002
564	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
566	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
567	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
571	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
572	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
582	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
585	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
586	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
619	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
620	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
621	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.07	0.002
622	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
623	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
624	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
625	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
631	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
638	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
639	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.12	0.001
640	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
641	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
643	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.096	0.002
656	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
657	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
658	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
659	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
660	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
661	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
662	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	0.07	0.003
663	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
664	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.07	0.004
669	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
670	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
671	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
672	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.015
673	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
674	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
675	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
676	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
677	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
678	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
679	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
680	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.010
681	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
682	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
683	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
684	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.017
685	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
686	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
687	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
688	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
689	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
690	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
691	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
692	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
693	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
694	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
695	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
696	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
697	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
698	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
699	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.010
700	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
701	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
702	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
703	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
704	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
705	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
706	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
707	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
708	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
709	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
710	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
711	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
712	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
713	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
714	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
715	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
716	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
717	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
718	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.08	0.004
719	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
720	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
721	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
722	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
723	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
724	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
725	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
726	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
727	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
728	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
729	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.019
730	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
731	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
732	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.016
733	< 0.07	0.2	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.041
734	< 0.07	0.39	< 0.07	0.09	< 0.07	0.320
735	< 0.07	1.26	< 0.07	0.23	0.09	3.900
736	< 0.07	0.97	< 0.07	0.18	0.08	8.800
738	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
739	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
740	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
741	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.019
742	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
743	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.010
744	< 0.07	0.12	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
745	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
746	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
747	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
748	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
750	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
751	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
752	< 0.07	0.7	< 0.07	0.45	0.24	0.006
753	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.015
754	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
755	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
756	< 0.07	0.11	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
757	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.013
758	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
759	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
760	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
761	< 0.07	0.33	< 0.07	0.12	< 0.07	0.002
762	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
763	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.015
764	< 0.07	0.17	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
765	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
766	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
767	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
768	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.013
769	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
770	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.17	0.001
771	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
772	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
773	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.014
774	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
775	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
776	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.010
777	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
778	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
779	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
780	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
785	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
786	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
787	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
788	< 0.14	< 0.14	< 0.14	< 0.14	< 0.14	0.002
789	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
791	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
793	< 0.07	0.13	< 0.07	< 0.07	0.091	0.002
794	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
795	< 0.07	0.084	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
796	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.011
797	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
798	< 0.07	0.36	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.200
799	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
802	< 0.07	0.228	< 0.07	< 0.07	0.07	0.350



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
803	< 0.07	0.383	< 0.07	0.105	0.24	0.290
804	< 0.07	0.946	< 0.07	0.338	0.44	0.003
805	< 0.07	0.75	< 0.07	0.07	0.366	0.009
806	< 0.07	0.2	< 0.07	0.19	0.27	0.004
808	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
810	< 0.07	0.72	< 0.07	0.18	0.16	0.008
811	< 0.07	0.24	< 0.07	0.08	0.16	0.008
812	< 0.07	0.36	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
813	< 0.07	0.96	< 0.07	0.21	0.09	0.042
814	< 0.07	0.69	< 0.07	0.16	0.09	0.260
815	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.013
817	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.015
820	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
821	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
822A	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
822B	< 0.07	0.099	< 0.07	< 0.07	0.189	
823	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
824	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
835	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
837	< 0.07	0.6	< 0.07	0.11	0.12	0.014
838	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.1	0.003
841	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	
846	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
847	< 0.07	0.085	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
848	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
849	< 0.07	0.082	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
850	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
851	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
852	< 0.07	0.092	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
853	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
854	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
865	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
878	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
879	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
883	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
884	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
885	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.008
886	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
904	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
905	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	0.1	0.005
909	< 0.07	0.885	< 0.07	0.33	< 0.07	0.009
910	< 0.07	0.125	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
911	< 0.07	0.862	< 0.07	0.37	< 0.07	0.005
912	< 0.07	0.12	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.009
913	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
914	< 0.07	0.509	< 0.07	0.195	0.09	0.009
915	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.010
916	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.095
917	< 0.07	0.145	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
918	< 0.07	0.263	< 0.07	0.094	< 0.07	0.007
919	0.14	0.91	< 0.07	0.258	0.19	0.007
920	< 0.07	0.11	< 0.07	0.07	0.1	0.004
921	< 0.07	0.544	< 0.07	0.164	0.1	0.008
922	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
923	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
924	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
925	< 0.07	0.14	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
926	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
927	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
928	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.064
929	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
930	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	
931	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
932	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
933	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
934	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
935	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
936	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
937	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
938	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
939	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
940	< 0.07	0.14	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
941	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
942	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
943	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.000
944	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
945	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
946	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
947	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
948	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
949	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
950	< 0.07	0.19	< 0.07	0.09	< 0.07	0.011
951	< 0.07	0.09	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
952	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
953	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
954	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
955	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
956	< 0.07	0.077	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
957	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
958	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
959	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
960	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
961	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
962	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
963	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
964	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
965	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
966	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
967	< 0.07	0.08	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
968	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
969	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
970	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
971	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
972	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
973	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
974	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
975	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
976	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
977	< 0.07	0.07	< 0.07	0.11	< 0.07	0.008
978	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
979	< 0.07	0.11	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
980	< 0.07	0.44	< 0.07	0.34	0.13	0.006
981	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
AA	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.09	0.003
BB	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
L	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.012
M	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
N	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.030
O	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.020
OW1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
OW2	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
OW3	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
OW4	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
OW5	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.002
OW6	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
OW7	< 0.07	0.078	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.006
OW8	< 0.07	0.108	< 0.07	< 0.07	0.08	0.003
OW9	< 0.07	0.122	< 0.07	< 0.07	0.085	0.010
OW10	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.001
OW11	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.003
OW12	< 0.07	0.097	< 0.07	< 0.07	0.129	0.003
OW13	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
OW14	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
OW15	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
P	< 0.07	0.092	< 0.07	< 0.07	0.083	0.015



Exploration Technologies, Inc.

3698 Westchase Drive Houston, Texas 77042 (713) 785 - 0393 FAX (713) 785 - 1550

99 - 2119 - PLAYA VISTA

SUMMARY OF HYDROGEN SULFIDE & BTEX ANALYSES (ppmv), 4-FOOT SOIL VAPOR SURVEY

TABLE 2

SAMPLE NO.	BENZENE	TOLUENE	ETHYL-BENZENE	M,P-XYLENE	O-XYLENE	H2S
Q	< 0.07	0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
R	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.017
S	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.170
T	< 0.07	0.1	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.034
U	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007
V	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.07	0.004
W	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.010
X	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.004
Y	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.005
Z	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	< 0.07	0.007